

















4. Holz-Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* Torglied unten, mit S-Sicke			Stück	
	Nordische Fichte	01.03.2000 –	3054087 	_____	/m ²
	Hemlock	01.01.2002 –	3056298 	_____	/m ²
	Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
	* Torglied mit S-Sicke			Stück	
	Nordische Fichte	01.06.1999 –	3053493 	_____	/m ²
	Hemlock	01.01.2002 –	3056300 	_____	/m ²
	Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
	Mehrpreis für Schlossausstanzung		4006075	_____	[+]
	* Torglied oben, mit S-Sicke, ohne Sturzdichtung 1)			Stück	
	Nordische Fichte	01.06.1999 –	3053494 	_____	/m ²
	Hemlock	01.01.2002 –	3056301 	_____	/m ²
	Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
	* Torglied unten, mit M-Sicke			Stück	
	Nordische Fichte	01.07.2011 –	4004191	_____	/m ²
	Hemlock	01.07.2011 –	4004195	_____	/m ²
	Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
	* Torglied mit M-Sicke			Stück	
	Nordische Fichte	01.07.2011 –	4004193 	_____	/m ²
	Hemlock	01.07.2011 –	4004197 	_____	/m ²
	Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
	Mehrpreis für Schlossausstanzung		4006075	_____	[+]
	* Torglied oben, mit M-Sicke ohne Sturzdichtung 1)			Stück	
	Nordische Fichte	01.07.2011 –	4004194 	_____	/m ²
	Hemlock	01.07.2011 –	4004198 	_____	/m ²
	Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²







1) Sturzdichtung 3045681, siehe Seite 85

2) Holzlasuren, siehe Seite 166

[+] kein Mehrpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr./Komm.: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

4. Holz-Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	* Torglied unten, mit L-Sicke Nordische Fichte Hemlock Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.07.2011 –	4004199	Stück	/m ²
		01.07.2011 –	4004203	_____	/m ²
		01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
	* Torglied mit L-Sicke Nordische Fichte Hemlock Mehrpreis Holzlasur _____ 2) Mehrpreis für Schlossausstanzung	01.07.2011 –	4004201	Stück	/m ²
		01.07.2011 –	4004205	_____	/m ²
		01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
			4006075	_____	[+]
	* Torglied oben, mit L-Sicke, ohne Sturzdichtung 1) Nordische Fichte Hemlock Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.07.2011 –	4004202	Stück	/m ²
		01.07.2011 –	4004206	_____	/m ²
		01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
	* Torglied unten, mit V-Kassette Nordische Fichte Hemlock Hemlock weiß grundiert Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.03.2000 –	3054088	Stück	/m ²
		01.03.2000 –	3054089	_____	/m ²
		01.03.2000 – 30.06.2014	3054090	_____	/m ²
		01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
	* Torglied mit V-Kassette Nordische Fichte Hemlock Hemlock weiß grundiert Mehrpreis Holzlasur _____ 2) Mehrpreis für Schlossausstanzung	01.06.1999 –	3053497	Stück	/m ²
		01.06.1999 –	3053503	_____	/m ²
		01.06.1999 – 30.06.2014	3053509	_____	/m ²
		01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²
			4006075	_____	[+]
	* Torglied mit V-Kassette für Verglasung Nordische Fichte Hemlock Hemlock weiß grundiert Mehrpreis Holzlasur _____ 2)	01.06.1999 –	3053498	Stück	/m ²
		01.06.1999 –	3053504	_____	/m ²
		01.06.1999 – 30.06.2014	3053510	_____	/m ²
		01.03.2013 –	4014935	_____	/m ²


















1) Sturzdichtung 3045681, siehe Seite 85

2) Holzlasuren, siehe Seite 166

[+] kein Mehrpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift		

4. Holz-Torglieder

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€		
	* Torglied oben, mit V-Kassette, ohne Sturzdichtung ¹⁾ Nordische Fichte Hemlock Hemlock weiß grundiert Mehrpreis Holzlasur _____ ²⁾	01.06.1999 – 01.06.1999 – 01.06.1999 – 01.03.2013 –	3053499  3053505  3053511  4014935	Stück _____ _____ _____ _____	/m ² /m ² /m ² /m ²		
		* Torglied oben, mit V-Kassette für Verglasung, ohne Sturzdichtung ¹⁾ Nordische Fichte Hemlock Hemlock weiß grundiert Mehrpreis Holzlasur _____ ²⁾	01.06.1999 – 01.06.1999 – 01.06.1999 – 01.03.2013 –	3053500  3053506  3053512  4014935	Stück _____ _____ _____ _____	/m ² /m ² /m ² /m ²	
			* Torglied unten, mit Motiv Motiv Nummer _____ Nordische Fichte Hemlock Mehrpreis Holzlasur _____ ²⁾	01.06.1999 – 01.01.2002 – 01.03.2013 –	3054091  3056302  4014935	Stück _____ _____ _____	/m ² /m ² /m ²
				* Torglied mit Motiv Motiv Nummer _____ Nordische Fichte Hemlock Mehrpreis Holzlasur _____ ²⁾	01.06.1999 – 01.01.2002 – 01.03.2013 –	3054092  3056303  4014935	Stück _____ _____ _____
				* Torglied oben, mit Motiv, ohne Sturzdichtung ¹⁾ Motiv Nummer _____ Nordische Fichte Hemlock Mehrpreis Holzlasur _____ ²⁾	01.06.1999 – 01.01.2002 – 01.03.2013 –	3054093  3056304  4014935	Stück _____ _____ _____

1) Sturzdichtung 3045681, siehe Seite 85

2) Holzlasuren, siehe Seite 166

[+] kein Mehrpreis

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Komm.: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	